

Annexe 2 : Dossier photographique



Annexe et façade nord




Ancienne salle à manger du restaurant



Restaurant et bar avant le désamiantage



Restaurant pendant la démolition légère




État des installations techniques



Trace d'un ancien foyer au plafond du restaurant



Chape légère au rez directement coulée sur le terrain naturel



Dalle hybride entre le rez et l'étage, pour partie en béton, pour partie en poutraison



Traces d'infiltration d'eau et de moisissures au plafond de la salle de réunion



Différence de niveau au 2^e étage



Partie principale des combles, avec charpente hétérogène



Accès au chauffage et à la ventilation dans les combles (porte à droite)



Terrasse avec local à meuble en arrière-plan



Accès vers le stock extérieur, non sécurisé contre les chutes